

Roll-Taschen im Test

MONTAG, 9. SEPTEMBER 2013, 11:40 UHR, AKTUALISIERT 10.09.2013, 17:38 UHR

© Kassensturz. Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.

										
Vergleichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marke	Eagle Creek	Dakine	46 Nord	Eastpak	Burton	Freestyle	Samsonite	Titan	K-Tec	Roncato
Bezeichnung	Load Warrior Wheeled Duffel 28	Split Roller 100	Reisekoffer	Wheelbag tranverz	Wheelie Double Deck		Duffel		Wheel Travel Bag	Trolleybag
Eingekauft	Athleticum	Manor	Ochsner Sport	Coop City	Ochsner Sport	Migros	Globus	Migros	Athleticum	Coop City
Ebenfalls erhältlich	Transa	Athleticum, Ochsner	–	Jelmoli, Manor, Globus, Galaxus	–	–	Manor, Ochsner Sport, Fachhandel	–	–	–
Preis	249.00	199.00	119.90	269.00	229.00	119.00	219.00	98.00	99.90	99.00
Inhalt (Liter)	67 bis 73	100	70	121	92	99	104	98	60	68
Gewicht (gemessen)	3.6 kg	5.2 kg	4 kg	4.3 kg	4.8 kg	3.9 kg	3.1 kg	3.3 kg	3.6 kg	2.8 kg
Höhe des Griffs maximal (gemessen)	106 cm	116 cm	103 cm	105 cm	105 cm	108 cm	100 cm	101 cm	101 cm	104 cm
RESULTATE										
Fallbeständigkeit (30%)	5	5	4	4	2.5	3.3	1.8	3.3	3.3	4.5
Kommentare	Leicht verformt, sonst keine Schäden	Leichte Kratzer, sonst keine Schäden	Kratzer, leichte Risse in Kunststoffteilen, Abdichtringe an Einschuböffnungen des Holmes gebrochen	Abschürfungen an Kunststoffteilen, Riss des Kunststoffs der Eckverstärkung am Rad (Stabilität gegeben)	Kunststoff am Boden gebrochen	Kunststoffgriff des Teleskopgriffes gebrochen, eine Ecke gestaucht, Abschürfungen und Kratzer	Ein Rad abgebrochen	Etwas verformt, Stoff an der Verkleidung der Einschuböffnung des Holmes vom Kunststoff abgerissen	Starke Stauungen an Kunststoffteilen, bes. bei der Holmführung; Bruch des Kunststoffs der Eckverstärkung am Rad	Kunststoffteile der Verkleidung der Einschuböffnung des Holmes herausgelöst
Robustheit Rollen und Ausziehgriff (30%)	5.2	4.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.2	4	3.5
Kommentare	Schraube am Griffholm lose	Prallschutzkante teilweise abgelöst	OK	OK	OK	OK	OK	Schrauben am Griffholm teils lose	Nach 15 km Schrauben am Griffholm gelöst	Nach 14 km Griffholm ausgerissen; Rückwand zu instabil, dadurch verbiegt sich Koffer und Räder stehen schräg
Schutz des Inhalts (20%)	4	4	4.5	4	4.5	4	4.5	2.5	3.3	2.5
Funktion, Handhabung, Verarbeitungsqualität (15%)	5.5	5	4.5	4	5	4.5	5.5	4	4	3.3
Kommentare	Wertiger Eindruck, scheint für Outdoor geeignet; großes Innenfach und 2 kleine Außenfächer; gutes Tragen, Fahren und Abstellen	Sinnvolle Fächer außen (2) und innen (4, mit Klappe und Reißverschluss); gutes Tragen, Fahren und Abstellen	Außen 2 kleine Fächer, innen nur eines der beiden Fächer mit Klappe und Reißverschluss; gutes Tragen, Fahren und Abstellen	Wirkt etwas simpel; innen 2 große Fächer mit Klappe und Reißverschluss; gutes Tragen; mittelmäßiges Tragen (dünnere Griff) und Abstellen (neigt zu kippen)	Wertiger Eindruck, wirkt stabil; ein Fach außen und zwei innen (mit Klappe und Reißverschluss); gutes Tragen, Fahren und Abstellen	Sinnvolle Fächer außen (zwei) und innen (3, mit Klappe und Reißverschluss); gutes Tragen und Fahren; mittelmäßiges Abstellen (neigt zu kippen)	Wirkt robust, wasserdicht und für Outdoor geeignet; mehrere Fächer innen und außen sowie ein großes Innenfach; gutes Tragen, Fahren und Abstellen	Simple Tasche ohne besondere Ausstattung; insgesamt etwas instabiler Eindruck; gutes Tragen und Fahren; kippt beim Abstellen schnell um	Wirkt etwas einfach; gut sind die drei getrennten Fächer; gutes Tragen (dünnere Griff) und Abstellen (neigt zu kippen)	Simple Tasche ohne besondere Ausstattung; insgesamt etwas instabiler Eindruck; gutes Tragen, schlechtes Fahren durch geringen Abstand der Rollen; kippt beim Abstellen schnell um
Wasserdichtheit (5%)	1.8	4.5	2.5	4.5	4	2.5	5	3.3	4	4.5
Kommentare	Sehr starker Wassereintritt am Reißverschluss an den Nähten (Pfütze in der Tasche)	Wassereintritt am Reißverschluss	Sehr starker Wassereintritt am Reißverschluss (Pfütze in der Tasche)	Wassereintritt am Reißverschluss	Wassereintritt am Reißverschluss	Sehr starker Wassereintritt am Reißverschluss (Pfütze in der Tasche)	Leichter Wassereintritt am Reißverschluss	Wassereintritt am Reißverschluss und in das Seitenfach	Wassereintritt am Reißverschluss	Leichter Wassereintritt am Reißverschluss und an Nähten des Griffs
Gesamtnote	4.8	4.7	4.6	4.5	4.3	4.2	4.2	3.8	3.7	3.6
Gesamturteil	gut	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	ungenügend	ungenügend	ungenügend

Skala: 5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / 2,5 bis 3,9 Ungenügend / weniger als 2,5 Schlecht. Rangierung nach Note und Preis